

北海道南西沖地震パネル



19.火災による被災現場(煙突が立っている点に注目)



20.津波と火災による被害現場の遠景



21.建物の一階部分(車庫)の崩壊



22.道路陥没



23.液状化により傾いたサイロ



24.牧草地の液状化の状況(噴砂現象が見られる)

北海道南西沖地震パネル



1.舗装の陥没



2.津波による家屋の倒壊



3.煙突の上部が落下、家屋破損



4.隆起と陥没により、ほぼ全壊の状態のガソリンスタンド



5.マンホールが約30cm隆起



6.道路崩壊現場

北海道南西沖地震パネル



7.歩道が陥没



8.崖崩れによる旅館「洋々荘」の倒壊現場



9.倒れた墓石



10.落下した神社の鳥居



11.住宅が傾いたため支柱を立てている



12.はがれ落ちた奥尻町役場

北海道南西沖地震パネル



7.歩道が陥没



8.崖崩れによる旅館「洋々荘」の倒壊現場



9.倒れた墓石



10.落下した神社の鳥居



11.住宅が傾いたため支柱を立てている



12.はがれ落ちた奥尻町役場

北海道南西沖地震パネル



13.道路陥没



14.津波による被災現場



15.津波による被災現場



16.津波による被災現場(消防車・漁船・灯台が見える)



17.ブロック塀が倒壊した高台の住宅



18.倒れた灯台

北海道南西沖地震パネル



1.舗装の陥没



2.津波による家屋の倒壊



3.煙突の上部が落下、家屋破損



4.隆起と陥没により、ほぼ全壊の状態のガソリンスタンド



5.マンホールが約30cm隆起



6.道路崩壊現場

北海道南西沖地震パネル



19.火災による被災現場(煙突が立っている点に注目)



20.津波と火災による被害現場の遠景



21.建物の一階部分(車庫)の崩壊



22.道路陥没



23.液状化により傾いたサイロ



24.牧草地の液状化の状況(噴砂現象が見られる)

北海道南西沖地震パネル



25.水田の液状化の現象