

整理番号	データ名	キャプ内容	撮影者／クレジット
1	112336.jpg	多数の箇所が崩壊した熊本城(熊本市)	吉村隆
2	095137.jpg	手前の家屋は1階部分が押し潰されている(益城町)	吉村隆
3	095433.jpg	ブロック塀が倒れ、1階等が倒壊している(益城町)	吉村隆
4	110853.jpg	国道325号線から見た阿蘇大橋付近の土砂崩れ(南阿蘇村)	吉村隆
5	165849.jpg	破損した宇土市役所 築50年の庁舎だった(宇土市)	吉村隆
6	リスク対策.com_熊本 10.jpg	古い家だけでなく、比較的新しい家も倒壊している(益城町)	リスク対策.com
7	リスク対策.com_熊本13.jpg	車への被害も多くみられた(益城町)	リスク対策.com
8	リスク対策.com_熊本14.jpg	住宅への大きな被害から避難生活の長期化が予見される(益城町)	リスク対策.com
9	リスク対策.com_熊本16.jpg	南阿蘇村では、複数箇所道路が分断された(南阿蘇村)	リスク対策.com
10	リスク対策.com_熊本17.jpg	大きく道路が陥没している(南阿蘇村)	リスク対策.com
11	リスク対策.com_熊本①.jpg	震災後、現地ではブルーシートが足りないといった声もあがっていた(益城町)	リスク対策.com
12	リスク対策.com_熊本②.jpg	1階部分が完全に押しつぶされている家が多くみられた(益城町)	リスク対策.com
13	リスク対策.com_熊本⑥.jpg	益城町内の寺。屋根から下が完全に崩壊している(益城町)	リスク対策.com
14	リスク対策.com_熊本⑧.jpg	災害は一瞬にして数々の思い出を奪っていく(益城町)	リスク対策.com
15	阿蘇登山道草千里近辺の状況	阿蘇登山道草千里近辺の状況 大地がえぐれてしまった	熊本県素材写真アーカイブス キロクマ!
16	水害後の御船町テント村.jpeg	たび重なる水害でもテント生活を送っている(御船町テント村)	熊本県素材写真アーカイブス キロクマ!
17	益城町3.jpeg	益城町の住宅の様子	熊本県素材写真アーカイブス キロクマ!
18	阿蘇カプト岩展望所の地割れ.	阿蘇カプト岩展望所の地割れ。街の明かりが自然の猛威を照らし	熊本県素材写真アーカイブス キロクマ!
19	益城町安永地区の状況 .jpeg	益城町安永地区の住宅	熊本県素材写真アーカイブス キロクマ!
20	熊本城の被害.jpeg	熊本城の被害。崩壊寸前の柱だが、踏ん張る姿に励まされる	熊本県素材写真アーカイブス キロクマ!



多数の箇所が崩壊した熊本城（熊本市）

1



手前の家は1階部分が押し潰されている（益城町）

2



ブロック塀が倒れ、1階などが倒壊している（益城町）

3



国道325号線から見た阿蘇大橋付近の土砂崩れ（南阿蘇村）

4



破損した宇土市役所 築50年の庁舎だった（宇土市）

5



古い家だけでなく、比較的新しい家も倒壊している（益城町）

6



車への被害も多くみられた（益城町）

7



住宅への大きな被害から避難生活の長期化が見込まれる（益城町）

8



南阿蘇村では、複数箇所道路が分断された（南阿蘇村）

9



大きく道路が陥没している（南阿蘇村）

10



震災後、現地ではブルーシートが足りないといった声も上がっていた（益城町）

11



1層部分が完全に押しつぶされている家が多かった（益城町）

12



益城町内の寺。屋根から下が完全に崩壊している（益城町）

13



災害は一瞬にして数々の思い出を奪っていく（益城町）

14



阿蘇登山道草千里近辺の状況 大地がえぐれてしまった

15



たび重なる水害でもテント生活を送っている（御船町テント村）

16



益城町の住宅の様子

17



阿蘇カプト岩展望所の地割れ。街の明かりが自然の猛威を照らし出す

18



益城町安永地区の住宅

19



熊本城の被害。崩壊寸前の柱だが、踏ん張る姿に励まされる

20